

A1 15257

Arbeidsforskningsinstituttene

Arbeidsfysiologisk institutt - Arbeidspsykologisk institutt - Muskelfysiologisk institutt
Yrkeshygienisk institutt

Kontoradresse: Gydas vei 8, tlf. 02/46 68 50
Postadresse: P.b. 8149 Dep Oslo 1

Tittel: Prøvetagningsstrategi og beregninger ved arbeidsmiljøundersøkelser.

Forfatter(e): Jørgen Jahr

Prosjektansvarlig: Jørgen Jahr

Prosjektmedarbeidere:

Utgiver (Institutt): Yrkeshygienisk Institutt

Dato: 10/12-85 Antall sider: 25 +12 ISSN: 0800-3777

Serie: HD nr. 921/85

Sammendrag: Heftet gir en oversikt over metoder som kan brukes for å få mest mulig representative prøver av den luft arbeidstagerne puster inn og for å holde kontroll med eventuelle forandringer over lengre tid. De viktigste statistiske beregningsmetoder er angitt, inklusive beregninger for prøver tatt med forskjellig prøvetagningsstid innen en prøvetagningsperiode. Nye metoder for å vurdere måleresultater mot normer foreslås.

ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTENE
BIBLIOTEKET
Gydas vei 8
Postboks 8149 Oslo Dep. Oslo 1

Stikkord: Prøvetagningsstrategi, statistikk, beregninger, vurderinger, arbeidsmiljø

Key words: Sampling strategy, statistics, calculations, evaluation of results, work atmosphere

Archival Collection

**PRØVETAGNINGSTRATEGI
OG
BEREGNINGER
VED
ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSER**

av

Jørgen Jahr
Yrkeshygienisk institutt

HD nr. 921/85

1. utgave HD 804/79
Revidert august 1981
Ny, omarbeidet utgave 1985

Yrkeshygienisk institutt
Postboks 8149 Dep
0033 OSLO 1

PRØVETAGINGSSTRATEGI OG BEREGNINGER VED ARBEIDSMILJØUNDER- SØKELSER

av Jørgen Jahr, Yrkeshygienisk institutt

INNHOOLD

	Side
1. INNLEDNING	2
1.1 Viktige begrep	2
1.2 Omfang og hensikt	4
1.3 Prinsipp	4
1.4 Begrensninger	5
2. PRØVETYPEN	5
2.1 Eksponeringsprøver	5
2.2 Biologiske prøver	5
2.3 Stasjonære prøver	5
2.4 Mobile prøver	6
3. OVER HVOR LANG TID SKAL PRØVENE TAS?	6
3.1 Skiftprøver	6
3.2 Langtidsprøver	6
4. HVEM SKAL DET TAS PRØVER FOR OG HVOR MANGE PRØVER MÅ TAS?	7
4.1 Individuelle prøver	7
4.2 Prøver for operatørgrupper	7
5. PERIODISKE ELLER RANDOMISERTE PRØVER?	7
6. SYSTEMATISK PRØVETAGINGSSTRATEGI FOR ET ARBEIDSMILJØ	10
7. STATISTISKE BEREGNINGER	14
7.1 Generelt	14
7.2 Egenskaper ved den lognormale fordeling	14
7.3 Kontroll av fordelingen	15
7.4 Prøvetagningstiden er konstant	16
7.5 Prøvetagningstiden varierer innenfor prøve- takingsperioden	20
7.6 Bruk av tidligere resultater	20
7.7 Beregninger som omfatter ikke-påvisbare konsentrasjoner	22
7.8 Resultater med trend	22
8. VURDERING AV RESULTATENE	24
9. LITTERATUR	25

PRØVETAGNINGSTRATEGI OG BEREGNINGER VED ARBEIDSMILJØUNDER- SØKELSER

1. INNLEDNING

Dette er en fullstendig omarbeidet utgave som erstatter de tidligere.

1.1 VIKTIGE BEGREP (terminologi)

Administrativ norm (AN)

Verdi angitt av Direktoratet for arbeidstilsynet (1984-),
"--- satt for bruk ved vurdering av arbeidsmiljøstandarden
på arbeidsplassen---".

Arbeidsområde

Del av en bedrift eller et firma. Delen kan være definert
enten ved lokalisering eller organisasjon og omfatter minst
én arbeidsplass.

Arbeidsplass

Et definert område hvor en person arbeider fast eller
periodisk.

Basisdata (grunnleggende kunnskap)

Beskrivelse av og/eller data om

- produksjonsmetoder
- maskiner og annet utstyr
- stoffer som brukes/produseres, inklusive biprodukter og
forurensninger
- hvor og når forurensende stoffer kan komme ut i arbeids-
atmosfæren
- hvor, når, for hvor lang tid og i hvilken grad det er
sannsynlig at arbeidstakerne kan bli eksponert
- temperaturforhold i lokalet og i de forskjellige proses-
ser
- andre klimatiske forhold, både ute og inne
- personlige data for arbeidstakerne: Navn, nr., fødsels-
dato (evt. fødselsnr.) og tidligere arbeidshistorie
(sted, tid, arbeidsmiljødata osv.). Konfidensielle
medisinske persondata registreres av bedriftshelse-
tjenesten.

Eksponering (Brukes her i snevrere betydning enn vanlig)

Luftforurensning i en persons innåndingssone.

Fullskiftsprøve(r)

En prøve eller flere sekvensprøver som dekker minst 90%
av hele arbeidstiden én dag.

Innåndingssone

Ved prøvetagning: 10-15 cm under personens hake.

Konfidensgrenser

Det området den sanne middelvei med en valgt sannsynlighet (oftest 95%) ligger innenfor. Det forutsettes at det ikke forekommer systematiske feil i prøvetagning eller analyse.

Korttidsnorm (KN)

AN for opptil 15 minutter.

Korttidsprøver

Prøver med kortere prøvetagningstid enn fullskiftprøver, men lengre enn 2 minutter.

Periodiske prøver

Prøver som tas jevnt fordelt over prøvetagningsperioden.

Personlig prøve

Eksponeringsprøve eller biologisk prøve.

Populasjon

En gruppe av personer, gjenstander eller annet (her: det totale antall mulige måleresultater i en prøveserie) som det, for statistisk vurdering, fremtas et begrenset antall av.

Prosentil (B)

B % av måleverdiene er lik eller lavere enn den verdi prosentilet angir. (Eks. Hvis 95 prosentilet $B_{95} = 3 \text{ mg/m}^3$, er 95% av målingene mindre enn 3 mg/m^3).

Prøvetagningsperiode

Det tidsrom man tar en prøveserie over.

Prøvetagningsplan

En plan som gir detaljer om hvor, når og hvordan prøver skal tas.

Prøvetagningsstrategi

Et generelt prøvetagningssystem som sammen med minst én prøvetagningsplan vil gi representative prøver for eksponeringen og for kontrollen med eventuelle endringer.

Prøvetagningstid

Tidsrommet fra prøvetagningsapparatet startes til det stoppes.

Punktprøver

Prøver som tas med prøvetagningstid lik eller kortere enn 2 minutter.

Randomiserte prøver

Prøver som tas med start på tilfeldige tidspunkt innen en prøvetagningsperiode.

Sekvensprøver

Prøver som tas direkte etter hverandre.

Trend

Konsentrasjonen øker med tiden eller avtar med tiden.

1.2 OMFANG OG HENSIKT

Den enkelte operatørs eksponering varierer i de fleste tilfelle både i løpet av arbeidsdagen, fra dag til dag, med værforhold og årstider, og ikke minst med forandringer i prosess eller råmaterialer.

I praksis er det ikke mulig å måle hver enkelt operatørs eksponering hver dag, hele arbeidslivet. Hensikten med prøvetagningsstrategien er å legge opp et system som med færrest mulig prøver gir nødvendige og representative data for å kunne:

- sammenligne arbeidstakernes eksponering med en aktuell standard, f.eks. de administrative normer (AN) fra Direktoratet for Arbeidstilsynet (1984 eller senere)
- foreslå forbedringer av miljøet
- legge grunnlag for senere epidemiologiske undersøkelser
- kontrollere virkningen av forandringer
- kontrollere at det ikke skjer en gradvis forverring av arbeidsmiljøet.

I denne forbindelse er det en rekke spørsmål som søkes besvart:

- Hvilke typer prøver bør samles inn?
- Over hvor lang tid skal prøvene tas?
- Hvem skal det tas prøver for?
- Hvor ofte og hvor mange prøver må tas?
- Kan det lages et system for prøvetagningsstrategi som kan brukes generelt?
- Hvilke statistiske beregningsmetoder bør brukes?

1.3 PRINSIPP

Figur 1 viser den generelle prøvetagningsstrategi som består av to hoveddeler:

- a) En grunnleggende undersøkelse med forbedringer av arbeidsmiljøet hvis nødvendig. Undersøkelsen fortsetter til arbeidstakernes eksponering er akseptabel.
- b) Rutinemålinger for å kontrollere at arbeidsforholdene ikke blir gradvis dårligere.

1.4 BEGRENSNINGER

Rent praktiske prøvetagningsmetoder og analysemetoder tas ikke med her, se Anonym (1979), Jahr (1981) og NIOSH (1977-). Luftforurensningenes art, egenskaper og fysiologiske virkninger, eller hvordan man skal hindre eksponering, er ikke omtalt, heller ikke databehandling av resultatene.

2. PRØVETYPEN

2.1 EKSPONERINGSRØVER

Disse tas oftest ved å henge et bærbart utstyr på operatøren med luftinntaket i innåndingssonen. Hvis prøvetagningstiden er kort, f.eks. bare noen minutter under en spesiell arbeidsoperasjon, vil det ofte være hensiktsmessig at en annen person holder prøvetagningsutstyret i operatørens innåndingssone.

2.2 BIOLOGISKE PRØVER

I en del tilfelle er det en rimelig sammenheng mellom eksponeringen for et stoff og konsentrasjonen i biologiske prøver som f.eks. urin og/eller blod. Slike prøver kan da brukes til rutinekontroll, men det må alltid tas supplerende eksponeringsmålinger.

Opptak utenfor arbeidsplassen kan gi et betydelig bidrag til konsentrasjonen i biologiske prøver. Opptak kan også skyldes at man på arbeidsplassen f.eks. ruller sigaretter eller stapper pipe med forurensede fingre. Hvis man finner for høye verdier i biologiske prøver må man derfor både foreta eksponeringsmålinger og undersøke andre opptaksmuligheter.

Kvikksølv i urin, bly i blod og/eller ALA i urin og fluorid i urin er typiske eksempler på biologiske målinger som er egnet til rutinekontroll av eksponering, med de forbehold som er nevnt ovenfor. Se Wandel og Levy (1984).

2.3 STASJONÆRE PRØVER

I noen tilfelle vil stasjonære prøver være representative for operatørens eksponering. Dette må i så fall kontrolleres med mellomrom ved å ta samtidige eksponeringsprøver.

Stasjonære prøver er ellers egnet til løpende langtidskontroll for å oppdage gradvis eller plutselig endring av den generelle arbeidsatmosfære.

2.4 MOBILE PRØVER

Mobile prøver har sin berettigelse hvor det er vanskelig å få plassert stasjonær prøvetagningsapparat, hvor det er betydelige svingninger i forurensningskonsentrasjonen på faste prøvesteder, hvor lokalene er så store at man måtte ha et urimelig stort antall faste prøvesteder, samt på arbeidssteder hvor operatørene flytter seg fra sted til sted. Et typisk eksempel er aluminium-elektrolysehaller hvor alle disse betingelsene er til stede.

3. OVER HVOR LANG TID SKAL PRØVENE TAS?

3.1 SKIFTPRØVER

Figur 2 viser forskjellige muligheter for prøvetagning over 8 timer eller et skift. Vær oppmerksom på at det kan være betydelige forskjeller i eksponeringen på f.eks. nattskift og formiddagsskift.

Fullskiftprøver gir sann middelvei (bortsett fra måle- og analysefeil) for et skift enten det tas bare én prøve eller sekvensprøver. Med bare én prøve får man ingen informasjon om variasjonen i løpet av skiftet, medmindre man har et registrerende måleutstyr, se figur 3.

Korttidsprøver og punktprøver kan gi god informasjon om variasjoner, men gir ikke sann middelvei, hvis de ikke er sekvensprøver. Man kan imidlertid beregne et estimat av sann middelvei med konfidensgrenser og prosentiler, se kapittel 7. Korttidsprøvene kan tas periodisk eller randomisert, se kapittel 5.

Korttidsprøver kan ha variabel prøvetagningstid, mens man regner at punktprøver har konstant prøvetagningstid, selv om den i praksis kan variere noe.

Hvis det er angitt en korttidsverdi eller takverdi som AN, er man henvist til å ta korttids- eller punktprøver, eventuelt i tillegg til fullskiftprøver, medmindre man kan bruke et kontinuerlig registrerende måleinstrument.

3.2 LANGTIDSPRØVER

For å få rede på den enkelte operatørs eller operatørgruppes eksponering over lengre tidsrom, en uke, en måned, et år eller hele den tid man har et bestemt arbeid, må det tas langtidsprøver. Dette er prøver som tas over flere dager (skift), eventuelt fordelt over året eller årstiden. Hensikten med disse er å få data til:

- a) å kunne beregne middeleksponeringen over et lengre tidsrom. Til dette bør man ha personlige prøver.

- b) å kontrollere om det er noen tendens til økning eller reduksjon av eksponeringen. Her kan både personlige, stasjonære og mobile prøver anvendes.

Ved langtidsprøver er det ofte fordelaktig å kombinere systematisk og randomisert prøvetagning.

4. HVEM SKAL DET TAS PRØVER FOR OG HVOR MANGE PRØVER MÅ TAS?

4.1 INDIVIDUELLE PRØVER

Det er naturlig at man i en bedrift først måler eksponeringen til de personer som antas å være mest utsatt. Det bør tas prøver over minst 5 dager når det brukes fullskiftprøver. Ved kortere prøvetagningstid kan antall "prøvedager" vurderes i hvert enkelt tilfelle, avhengig av hvor sterkt eksponeringen varierer. Noen ganger vil man da kunne klare seg med færre "prøvedager" enn ved fullskiftprøver.

Selv om eksponeringen for de fleste undersøkte skulle vise seg å være lav, bør man etterhvert ta prøver for alle som kan være eksponert, idet den første, subjektive vurderingen av hvem som er høyest eksponert, ikke alltid vil være riktig.

4.2 PRØVER FOR OPERATØRGRUPPER

I større bedrifter hvor man har spesifikke operatørgrupper, er det rimelig å foreta et tilfeldig utvalg på 2-4 personer innen hver gruppe for hver "prøvedag". Målinger over 4-5 dager (8 til 20 fullskiftprøver) vil oftest gi tilstrekkelig vurderingsgrunnlag. Også her bør man etterhvert få tatt prøver for alle arbeidstakere i gruppene.

5. PERIODISKE ELLER RANDOMISERTE PRØVER?

5.1 PERIODISKE PRØVER

Disse tas til på forhånd bestemte tider, med konstant prøvetagningstid og jevnt fordelt over prøvetagningsperioden. Systemet er enkelt, men kan gi gale resultater hvis konsentrasjonen av luftforurensningene har periodiske svingninger.

5.2 RANDOMISERTE PRØVER

Randomiserte prøver tas med konstant prøvetagningstid, men med start ved tilfeldig valgte tider, fortrinnsvis funnet i en tabell over tilfeldige tall, se f.eks. Fisher and Yates (1963). Tilfeldige tall kan også fås ved hjelp av programmerbare lommekalkulatorer. Randomiserte prøver er i alminnelighet å foretrekke fremfor periodiske prøver, men er noe vanskeligere å organisere.

En samling tilfeldige tall er vist i tabell 1, hvor man starter på et tilfeldig sted og fra startpunktet leser siffergruppene horisontalt (mot høyre eller venstre), vertikalt (oppover eller nedover) eller diagonalt (på skrå nedover eller oppover).

5.2.1 Randomisering av prøver over ett skift

Prøvetagningstiden er τ minutter. Den siste prøvetagning må startes senest τ minutter før skiftets slutt. Skiftets varighet er på T minutter. Hvis det ikke tas parallellprøver, kan det maksimalt tas $N = T/\tau$ prøver. Antall prøver som ønskes tatt, betegnes med n . Velg et tilfeldig startpunkt i tabellen og en av forannevnte retninger. Les tallene i grupper på tre sifre. Notér alle tall $< (T - \tau)$ til det ønskede antall prøver (n) er nådd. Disse tallene ordnes i nummerrekkefølge og angir hvor mange minutter etter skiftets begynnelse prøvetagningen skal startes. Hvis tiden mellom to starttider blir $< \tau$, hopper man over det andre av de to tall og fortsetter i tabellen til et nytt tilfeldig tall $< (T - \tau)$.

Eksempel 1

Forutsetninger: prøvetagningsperiode $T = 480$ minutter (et skift), $n = 7$, $\tau = 15$ min., skiftstart kl. 07.00.

Et tilfeldig valgt startpunkt i tabell 1 er markert med en firkant, og retningen med en pil. De startpunkt-tider som skal brukes (bare tall $< 480 - 15 = 465$) er innringet. Det er:

<u>Tilfeldige tall</u>	<u>Ordnet rekkefølge</u>
158	035
330	059
059	141
321	158
141	202
202	321
035	330

Av disse ordnede tallene er det for liten avstand mellom de to siste. Det siste sløyfes og man fortsetter i tabellen til neste brukbare tall som er 361.

<u>Ordnet rekkefølge</u>	<u>Prøvetagning:</u>	
	<u>Start</u>	<u>Stans</u>
035	07:35	07:50
059	07:59	08:14
141	09:21	09:36
158	09:38	09:53
202	10:22	10:37
321	12:21	12:36
361	13:01	13:16

5.2.2 Skiftprøver som tas tilfeldige dager i året

Her skal man ha tilfeldige tall fra 1 til 365 (366 hvis det er skuddår). Tall som kommer på fridager sløyfes og man fortsetter i tabell 1 til det ønskede antall (n) prøvetagningsdager er nådd. Ved arbeidsplasser hvor det arbeides alle dager, skal ingen dager sløyfes.

Eksempel 2

Forutsetninger: Ar 1980 (skuddår), ikke arbeid lørdager eller helligdager, n = 10, tilfeldig fordelt over hele året.

Start f.eks. i 6. rekke ovenfra, 4. par-kolonne + første siffer i 5. kolonne fra venstre og les av nedover følgende tilfeldige tall, men sløyf fridagene.

Tilfeldige tall	Ordnet rekkefølge		
	Dag	Ukedag	Dato
238	9	Onsdag	9.1
203	71	Tirsdag	11.3
071	108	Fredag	18.4
262	190	Tirsdag	8.7
227	203	Mandag	21.7
274	227	Torsdag	14.8
259	238	Mandag	25.8
009	259	Mandag	15.9
190*	262	Torsdag	18.9
108*	274	Tirsdag	30.9

* Fra neste kolonne

Eksempel 2 viser at man kan komme noe uheldig ut, her er ingen prøver hverken i februar, mai, juni, oktober, november eller desember.

5.2.3 Kombinert systematisk og randomisert prøvetagning

For å få det sikreste resultat over et helt år, bør man velge en kombinasjon av systematisk og randomisert prøvetagning, f.eks. ved å spesifisere én prøve pr. måned, men tilfeldig valgt innenfor hver, som vist i eksempel 3.

Eksempel 3

Forutsetninger: Ar 1980 (skuddår), N = 12, én prøve hver måned, ikke arbeid på lørdager eller helligdager.

Start f.eks. i rekke 20, par-kolonne 11 i tabell 1 og les av par-tallene nedover. Sløyf fridager, og tall høyere enn det antall dager som finnes i den enkelte måned. Datoene blir:

Måned	Dato	Dag	Anm.
Januar	4	Fredag	
Februar	21	Torsdag	
Mars	10	Mandag	
April	24	Torsdag	
Mai	22	Torsdag	
Juni	10	Tirsdag	Kolonne 12 herfra
Juli	23	Onsdag	
August	18	Mandag	
September	17	Onsdag	
Oktober	22	Onsdag	
November	10	Mandag	
Desember	23	Tirsdag	

Denne fremgangsmåten vil i de fleste tilfelle gi et bra estimat av årsmiddelverdien.

6. SYSTEMATISK PRØVETAGNINGSTRATEGI FOR ET ARBEIDSOMRÅDE

Utførelsen er vist skjematisk i figur 1 og beskrevet nedenfor, hvor avsnittsnumrene svarer til tallene i figur 4.

6.1 ARBEIDSOMRÅDER

Inndel bedriften i arbeidsområder som kan omfatte én eller flere arbeidsplasser. Basisdata og eventuelle resultater av tidligere målinger innsamles for hvert arbeidsområde.

6.2 DATABANK

Legg basisdata og eventuelle tidligere måleresultater inn i databanken. Datablader skal være tilgjengelig for alle de stoffer som arbeidstakerne kan bli utsatt for i arbeidsområdet.

Medisinske data for de enkelte arbeidstakere er konfidensielle, men skal være tilgjengelige for dertil autoriserte personer.

6.3 VURDERING

Vurdér ut fra de tilgjengelige data om de enkelte miljøfaktorens innflytelse hver for seg og samlet (eksponeringen) er akseptabel. Direktoratet for arbeidstilsynets administrative normer (1984) blir ofte brukt for vurderingen.

Hvis eksponeringen er akseptabel, utarbeides en rapport (6.7) og det fortsettes fra punkt 6.4.

Hvis eksponeringen ikke er akseptabel, forts. fra punkt 6.8.

6.4 PRØVETAGNINGSPLAN FOR RUTINEMÅLINGER

Eventuelle plutselige eller gradvise forandringer i arbeidsmiljøet kan oppdages ved rutinemessige målinger i den generelle arbeidsatmosfære og/eller ved personlige prøver. Prøvetagningen skal organiseres slik at man får resultater som er mest mulig representative.

Den generelle arbeidsatmosfære i et arbeidsområde kontrolleres enten med stasjonær eller mobil prøvetagning. Hver prøve skal dekke ett skift eller 8 timer, hvis mulig. Hvis ikke, brukes et av alternativene i figur 2.

Stasjonære prøvesteder skal normalt plasseres i høyde $1,6 \pm 0,05$ m over gulvet, men i noen tilfelle fås bedre resultater ved å måle oppe under taket. Det gjelder spesielt hvor de lokale forurensningsnivå varierer sterkt.

Unngå opprettelse av stasjonære prøvesteder hvor det kan være trekk av frisk luft. Direktvisende instrumenter bør kunne tilkobles en automatisk vasler (lys og/eller lyd) hvis det kan tenkes å oppstå et farlig, akutt utslipp. Antall nødvendige prøvesteder og prøver avhenger av de lokale forhold.

Mobil prøvetagning skal foregå langs en på forhånd nøye fastlagt rute i hele arbeidsområdet, med luftinntaket eller føleren $1,6 \pm 0,05$ m over gulvet.

Hvis sammenhengen mellom rutinemålingene og eksponeringen ikke er særlig god, bør personlige prøver brukes, eventuelt som supplement til stasjonær eller mobil prøvetagning.

Personlig prøvetagning gir vanligvis større varians for resultatene enn stasjonær og mobil prøvetagning. Dette kan gjøre det vanskeligere å fastslå mindre endringer i arbeidsmiljøet, men personlig prøvetagning gir ellers tilsvarende informasjon.

Personlige eksponeringsprøver skal for hver prøveserie omfatte de samme kategorier av operatører. Hver enkelt prøve eller hvert sett av sekvensprøver skal normalt sammenhengende dekke minst 90% av den daglige arbeidstiden. Det kan imidlertid også være aktuelt å holde langtidskontroll med spesielle arbeidsoperasjoner av kortere varighet enn 8 timer.

6.5 RUTINEMÅLINGER

Første gang det utføres rutinemålinger skal det tas prøver minst 5 tilfeldig valgte dager i løpet av én måned. Hvis det foreligger tidligere måleresultater og arbeidsfor-

holdene siden ikke er endret, kan de nye måleresultatene brukes sammen med de gamle til beregninger, se kapittel 7.6. Det nødvendige antall nye målinger blir derved mindre, men det skal tas prøver minst én gang annenhver måned.

6.6 VURDERING AV RUTINEMÅLINGER

Se kapitlene 3.2, 7.6, 7.7 og 7.8. Hvis de siste rutinemålingene ikke viser noen signifikant endring, [oftest brukes sannsynlighetsnivå $P = 95\%$ ($p = 0,05$)], eller hvis forholdene er blitt bedre, fortsettes fra punkt 6.7.

Hvis resultatene er signifikant dårligere sammenlignet med tidligere rutinemålinger, fortsettes fra 6.8.

6.7 RAPPORTERING AV RUTINEMÅLINGER

Rapport utarbeides til ledelsen og de øvrige berørte parter og resultatene legges inn i databanken, inklusive eventuelle resultater av rutinemålinger. Fortsett fra punkt 6.5.

6.8 RAPPORTERING AV VURDERING OG TILTAK FOR FORBEDRINGER

Hvis eksponeringen ikke er akseptabel (6.3) eller vurderingen av rutinemålinger (6.6) er negativ, skal det utarbeides en spesiell rapport til ledelsen og de øvrige berørte parter, samt iverksettes tiltak for å redusere forurensningen til et akseptabelt nivå.

6.9 PRØVETAGNINGSPLAN FOR EKSPONERINGSMÅLINGER

Prøvetagningsplanen utarbeides etter vurderingene nevnt i kapitlene 2 til 5. Ny plan utarbeides hvis tiltaket i punkt 6.8 eller andre forhold gjør endring i eksisterende prøvetagningsplan nødvendig.

Hvis det er kjent at eksponeringen er høyest under spesielle arbeidsoperasjoner eller på spesielle steder, skal det tas separate korttids-/eller punktprøver i innåndingssonen under disse forholdene. I tillegg tas prøver som gir middeleksponeringen for hele skiftet (eller for tiden utenom de separate prøvene). Hvis det ikke er kjent hvor eller når den høyeste eksponeringen opptrer, tas minst 4 sekvensprøver over skiftet, hvoretter de(n) periode(r) som gir høyest(e) verdi(er) igjen kan deles i nye sekvensprøver osv. Hvor kort prøvetagningstiden kan gjøres, avhenger av både prøvetagnings- og analysemetoden, samt av eventuell tid angitt for akseptabel korttidseksponering, f.eks. korttidsnorm (KN).

6.10 EKSPONERINGSMÅLINGER

Alternative muligheter for eksponeringsmålinger er vist i figur 2.

Eksponeringen skal måles for alle som kan være eksponert innen arbeidsområdet, men målingene behøver ikke utføres samtidig. Prøvene tas i operatørens innåndingssone.

Målingene utføres først for dem som antas å være høyest eksponert.

Hvis man i et arbeidsområde har 2 eller flere grupper med forskjellig arbeid mellom gruppene, men samme arbeid innen den enkelte gruppe, kan man i første omgang måle eksponeringen for én til fem personer innen hver gruppe, slik at man får minst fem skiftmiddelverdier.

Prøvetagningen skal fordeles over minst fire perioder i året, slik at eventuelle sesongvariasjoner kommer frem og inntil man har fått prøver for alle eksponerte, selv om resultatene er akseptable.

I tillegg til prøvene som gir skiftmiddelverdier, skal det tas eksponeringsprøver under spesielle arbeidsoperasjoner som kan gi særlig høy, kortvarig eksponering. Det skal tas minst 5 prøver for hver operasjon.

6.11 RAPPORTERING AV EKSPONERINGSMÅLINGER

Middelverdiene av eksponeringsmålingene sammenlignes ved t-test (se seksjon 7) med eventuelle tidligere, tilsvarende målinger. Hvis det ikke er noen signifikant forskjell (på 95% sannsynlighetsnivå), vurderes resultatene av samtlige skiftmålinger og korttidsprøver mot det som anses for å være akseptable nivåer, f.eks. henholdsvis AN og KN.

Hvis den siste måleserie er signifikant forskjellig (95% sannsynlighetsnivå) fra de tidligere målingene, vurderes bare resultatene fra siste måleserie.

Alle resultatene rapporteres til de berørte parter og legges inn i databanken.

Hvis eksponeringen ikke er akseptabel, fortsettes fra 6.8.

Hvis eksponeringen er akseptabel, fortsettes fra 6.4.

7. STATISTISKE BEREGNINGER

7.1 GENERELT

I alminnelighet kan man ikke nøyaktig bestemme en persons eksponering eller den generelle luftforurensning på en arbeidsplass. Selv om man tar prøvene kontinuerlig over hele den tiden man vil vurdere eksponeringen for, gjenstår usikkerheten i prøvetagning og analyse. Ved et egnet prøvetagningsopplegg og variansanalyse av resultatene, kan man bestemme usikkerheten i de enkelte ledd av prosedyren, se f.eks. Youden (1951), Youden og Steiner (1975) og lærebøker i forsøksplanlegging.

I alle de tilfelle hvor man har bestemt fordelingen av måleresultater for luftforurensninger på arbeidsplassen, har man funnet at den er lognormal.

I kapitlene 7.2 til 7.7 er det forutsatt at måleresultatene ikke har noen trend. Beregninger for resultater med trend er vist i kapittel 7.8.

7.2 EGENSKAPER VED DEN LOGNORMALE FORDELING

I en lognormal fordeling (se figur 5) har Logaritmene til måleverdiene en normal Gauss-fordeling, se figur 6. Man kan derfor bruke alle statistiske formler som gjelder for en normalfordeling hvis man regner med logaritmene til måleverdiene. Her brukes naturlige logaritmer.

For vurdering av måleresultater burde man egentlig bruke geometrisk middelværdi, \bar{x}_g , som imidlertid er lite kjent og dessuten alltid lavere enn det aritmetiske middel (se formel XI og XIII). Den geometriske middelværdi kan derfor ikke uten videre brukes til å vurdere måleresultatene mot en norm som gjelder for aritmetisk middel.

En normalfordelt populasjon er fullstendig beskrevet hvis man kjenner det virkelige aritmetiske middel A og standardavviket σ , eller hvis to andre parametre i fordelingen er kjent, f.eks. to prosentiler (aritmetisk middel er 50 prosentilet). Tilsvarende er en lognormalfordelt populasjon fullstendig fastlagt hvis man kjenner det virkelige aritmetiske middel μ_{ln} av populasjonens logaritmer og deres virkelige standardavvik σ_{ln} . For et begrenset antall måleverdier er middelværdien av logaritmene, $\overline{\ln x}$, et estimat av μ_{ln} . Det geometriske middel av måleverdiene er et estimat av det virkelige geometriske middel, G . Standardavviket av logaritmene, s_{ln} , er et estimat av σ_{ln} . Antilogaritmen til s_{ln} kalles i dette skriftet "geometrisk faktor" (F_g) definert ved

$$F_g = \exp s_{ln} \quad (I)$$

(F_g kalles ofte "geometrisk standardavvik". Betegnelsen bør ikke brukes fordi F_g ikke er noe standardavvik). Som en "tommelfingerregel" kan det være nyttig å huske at $100 s_{1n}$ tilsvarer omtrent det prosentvise avviket fra \bar{x}_g for \pm ett logaritmisk standardavvik, se tabellen nedenfor.

100 s_{1n}	% av geometrisk middel svarende til $\pm 1 s_{1n}$
5	+ 5,1 og - 4,9
10	+ 10,5 og - 9,5
15	+ 16,2 og - 13,9
20	+ 22,1 og - 18,1
30	+ 35,0 og - 25,9

Når $\bar{\ln x}$, s_{1n} og antall prøver, n , er kjent, kan man også beregne aritmetisk middel, \bar{x} og andre parametre. Beregningsmåtene avhenger av

- om prøvetagningstiden er konstant eller varierer innen prøvetagningsperioden
- om resultatene skal være generelt gyldige (for personen, arbeidsoperasjonen, prosessen osv.) eller bare gjelde for den ene perioden prøvene er tatt over
- hvor mange prøver som er tatt

7.3 KONTROLL AV FORDELINGEN

For et antall prøver mindre enn ca. 50, brukes følgende metode:

- Nummerér de n måleresultatene etter stigende verdi.
- Velg i tabell 2 den søyle som svarer til n og notér sannsynlighetsprosenten som svarer til hver prøve.
- Avmerk målepunktene på sannsynlighetspapir med logaritmisk akse for konsentrasjonen.

Hvis punktene faller nær en rett linje, har man en tilnærmet lognormal fordeling. Hvis ikke, forsøkes med sannsynlighetspapir med liniær konsentrasjonsakse. Hvis punktene da ligger nær en rett linje, er fordelingen tilnærmet normal.

For et større antall prøver deles resultatene inn i minst 6 grupper og antallet i hver gruppe og det kumulative antall telles (start med laveste gruppe). Beregn kumulativ prosent for hver gruppe og avmerk denne verdien mot øvre intervallverdi på sannsynlighetspapir.

Er fordelingen kjent, kan fordelingslinjen trekkes på sannsynlighetspapir gjennom to beregnede prosentiler (se 7.4).

7.4 BEREGNINGER NÅR PRØVETAGNINGSTIDEN ER KONSTANT

7.4.1 Frihetsgrader, v

For å beregne konfidensgrensene for middelveiden og/eller prosentiler for en prøveserie med n prøver, hver med prøvetagningstid τ , må man beregne antallet frihetsgrader v . Det må skilles mellom to alternativer:

- a) Beregningene skal være generelt gyldige. Da er

$$v_A = n - 1 \quad (\text{II})$$

- b) Beregningene skal bare gjelde for den ene serien. Dette tilfelle kan anses som "prøvetagning uten tilbakeføring" og antall frihetsgrader blir da ifølge Juda og Budzinski (1967)

$$v_B = (N-1)(n-1)/(N-n) \quad (\text{III})$$

hvor $N = T/\tau$ er det maksimale antall sekvensprøver som kan tas over prøvetagningsperiodens varighet, T .

I de følgende formler anvendes bare v , som da betegner enten v_A eller v_B etter hva som er aktuelt for brukeren.

7.4.2 Geometrisk middel, \bar{x}_g

\bar{x}_g finnes ved å ta antilogaritmen av

$$\ln \bar{x}_g = (\sum \ln x) / n = \overline{\ln x}$$

eller
$$\bar{x}_g = \sqrt[n]{x_1 x_2 x_3 \dots x_n} = \exp \overline{\ln x} \quad (\text{IV})$$

7.4.3 Logaritmisk standardavvik, s_{\ln}

Dette fås av variansen, s_{\ln}^2 , ved å trekke ut kvadratroten av

$$s_{\ln}^2 = \frac{\sum (\ln x - \overline{\ln x})^2}{n - 1} = \frac{\sum \ln^2 x - n \overline{\ln x}^2}{n - 1} \quad (\text{V})$$

Standardavviket for $\overline{\ln x}$ er ifølge Cramér (1973)

$$s_{\overline{\ln x}} = \frac{s_{\ln}}{\sqrt{v}} \quad (\text{VI})$$

Hvis $n = N$, blir $v_B = \infty$ og $s_{\overline{\ln x}} = 0$. Tilfeldige feil i

prøvetagning og analyse (presisjonen) kan, enten $n = N$ eller $n < N$, bestemmes ved å ta parallellprøver hvor parallellene i første prøve betegnes med x_1 , for annen prøve med x_2 , osv. Presisjonen $s_{p,\ln}$ finnes da av

$$s_{p,\ln}^2 = \frac{\Gamma(\ln x_1 - \overline{\ln x_1})^2 + \Gamma(\ln x_2 - \overline{\ln x_2})^2 + \dots}{v_1 + v_2 + v_3 + \dots} \quad (\text{VII})$$

Det kan være et forskjellig antall paralleller for hver prøve, og $s_{p,\ln}$ angir metodens presisjon uavhengig av forurensningens variasjon med tiden.

Hvis det tas dobbeltprøver med resultater x_i og y_i for det i -te par, forenkles formelen til

$$s_{p,\ln}^2 = \frac{\Gamma(\ln x_i - \ln y_i)^2}{2 M} = \frac{\Gamma(\ln \frac{x_i}{y_i})^2}{2 M}$$

hvor M er antall dobbeltprøver.

En mer avansert metode er å bruke variansanalyse, se lærebøker i statistikk, f.eks. Youden (1951). Med et egnet forsøksopplegg, kan man bestemme delvariansene som skyldes konsentrasjonsvariasjon, usikkerhet i prøvetagning og usikkerhet i analysen. Metoden er også velegnet til interlaboratoriekontroll.

7.4.4 Prosentiler, B

Estimatene B_p og B_{100-p} av de virkelige prosentiler i populasjonen finnes av

$$\ln B_{p, 100-p} = \overline{\ln x} \pm s_{\ln} \cdot t(P, \nu)$$

eller $B_{p, 100-p} = \overline{x}_g F_g \pm t(P, \nu) \quad (\text{VIII})$

hvor $t(P, \nu)$ er den énsidige Student's t for et valgt sannsynlighetsnivå P i % som tilsvarer $100(1-p)$, se tabell 3. B_p fås ved å velge $+$, og B_{100-p} ved å velge $-$ i formel (VIII).

Rappaport et al (1981) brukte $t(P, \infty)$ for B_p i formel (VIII). Det gir litt for lave verdier for B_p og litt for høye for B_{100-p} hvis man ikke har et stort antall målinger. Best tilpasning til målepunktene på et sannsynlighetspapir får man med $t(P, \nu_g)$ som gjelder for nettopp de punktene.

7.4.5 Konfidensgrenser KG_G for geometrisk middel G

Øvre ($ØKG$) og nedre (NKG) konfidensgrense for G finnes av

$$KG_G = \bar{x}_g \cdot F_g^{\pm t(P, \nu) / \sqrt{V}} \quad (\text{IX})$$

eller av

$$\ln KG_G = \overline{\ln x} \pm s_{\ln} \cdot t(P, \nu) / \sqrt{V} \quad (\text{X})$$

ved å ta antilogaritmen av de to verdiene i (X). Her er $t(P, \nu)$ den tosidige Student's t.

Det er P % sannsynlighet for at G ligger mellom $ØKG$ og NKG . Er man bare interessert i enten $ØKG$ eller NKG , brukes den énsidige t-verdi og det er P % sannsynlighet for at G ligger under $ØKG$ eller over NKG .

7.4.6 Aritmetisk middel, \bar{x}

Hvis man har mange prøver, finnes \bar{x} av

$$\bar{x} = \bar{x}_g \exp(0,5 s_{\ln}^2) \quad (\text{XI})$$

eller $\ln \bar{x} = \overline{\ln x} + 0,5 s_{\ln}^2$

For et begrenset antall prøver har Aitchison and Brown (1963) angitt formelen

$$\bar{x} = \bar{x}_g \cdot \psi(n, V) \quad (\text{XII})$$

som også kan brukes hvis man har mange prøver. Her er

$$\psi(n, V) = 1 + \frac{(n-1)V}{n} + \frac{(n-3)^3 V^2}{n^2 (n+1) 2!} + \frac{(n-1)^5 V^3}{n^3 (n+1)(n+3) 3!} + \dots$$

og $V = 0,5 s_{\ln}^2$

I praksis kan man oftest bruke formelen

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \quad (\text{XIII})$$

i stedet for (XI) eller (XII). Forskjellen i resultatene med (XII) og (XIII) er neglisjerbar, hvis det ikke foreligger spesielt avvikende måleresultater (høy varians). I så fall må (XI) eller (XII) brukes.

7.4.7 Konfidensgrenser for virkelig aritmetisk middel A

Juda og Budzinski (1967) la $0,5 s_{\ln}^2$ til begge sider av formel (X) (de brukte Briggske logaritmer og derfor andre tallverdier i formlene), slik at

$$\ln KG_G + 0,5 s_{\ln}^2 = \overline{\ln x} + 0,5 s_{\ln}^2 \pm s_{\ln} \cdot t(P, \nu) / \sqrt{\nu}$$

som for et stort antall prøver gir

$$\ln KG_A = \ln \bar{x} \pm s_{\ln} \cdot t(P, \nu) / \sqrt{\nu}$$

$$\text{eller } KG_A = \bar{x} \cdot F_g^{\pm t(P, \nu) / \sqrt{\nu}} \quad (\text{XIV})$$

Formelen (XIV) er ikke helt nøyaktig, fordi man ved å legge $0,5 s_{\ln}^2$ til $\overline{\ln x}$ nødvendigvis får færre måleresultater over $\overline{\ln x}$, enn under $\overline{\ln x}$, se figur 7. Ved å bruke formel (XIII) for \bar{x} , kan (XIV) også brukes for et lite antall prøver.

Eksempel 4

6 personlige prøver, tatt på randomiserte dager med $\tau = 1$ dag i løpet av to uker = 10 arbeidsdager, ga følgende resultater i mg/m^3 : 1,10 - 0,92 - 1,82 - 0,59 - 1,42 og 0,76.

Her blir $\overline{\ln x} = 0,02656$ ($\bar{x}_g = 1,027$) og $s_{\ln} = 0,41160$.

For disse to spesifikke ukene blir $T = 10$ og av (III) fås $\nu_B = (10-1)(6-1)/(10-6) = 11,25$. Velges $P = 95\%$, finnes ved interpolasjon i tabell 3, ensidig $t = 1,7925$ som med formel (IX) gir $\ln B = 0,02656 \pm 0,41160 \cdot 1,7925$, hvorav $B_5 = 0,491$ og $B_{95} = 2,15 \text{ mg/m}^3$. Med $t(95\%, \infty)$ blir $B_5 = 0,522$ og $B_{95} = 2,02 \text{ mg/m}^3$. Med samme p og $\nu = 11,25$ blir tosidig $t = 2,1955$ og formel (X) gir $\ln KG = 0,02656 \pm 0,41160 \cdot 2,1955 / \sqrt{11,25}$ eller $\overline{\ln KG} = 1,34$ og $NKG_G = 0,78$

Hvis resultatene skal ha generell gyldighet (forutsatt uendrede arbeidsforhold), blir $\nu_A = 6 - 1 = 5$, ensidig $t = 2,015$ og tosidig $t = 2,571$. Beregningene blir ellers tilsvarende.

En sammenstilling av resultatene er vist nedenfor.

Beregninger gyldige:	ν	95% KG for G		Prosentil		\bar{x} beregnet etter	
		NKG	$\overline{\ln KG}$	B_{95}	B_5	(XII)	(XIII)
For prøve-takings-perioden	11,25	0,69	1,54	2,15	0,491	1,1013	1,1017
Generelt	5	0,64	1,65	2,35	0,444		
I.h.t. Rapport et al (1981)				2,02	0,522		

Hvis måleverdien 1,82 i stedet hadde vært 2,50, ville \bar{x} vært 1,204 etter (XII) og 1,215 etter (XIII). Heller ikke dette en forskjell som har noen praktisk betydning. (Det er tatt med såvidt mange siffer for å kunne påvise forskjeller).

I figur 8 er vist de tre estimat av populasjonens fordeling på sannsynlighetspapir. Linjen svarende til $v_0 = 11,25$ passer best til målepunktene og gir det beste estimat av fordelingen ut fra måleresultatene.

7.5 PRØVETAGNINGSTIDEN VARIERER INNENFOR PRØVETAGNINGSPERIODEN

Tidsveiet geometrisk middel finnes av

$$\overline{\ln x} = \frac{\sum (\tau_i \ln x_i)}{\sum \tau_i}$$

eller
$$\bar{x}_g = \exp \frac{\sum (\tau_i \ln x_i)}{\sum \tau_i} \quad (XV)$$

For beregning av \bar{x} , B og KG trengs standardavviket. Det lar seg ikke beregne nøyaktig, men følgende metode kan brukes:

Del hver prøvetagningstid τ_i med den korteste, τ_{\min} , og gi hver av de nye "delprøver" konsentrasjonen x_i . Hvis

$$a_i = \frac{\tau_i}{\tau_{\min}}$$

blir

$$s_{\ln}^2 = \frac{\sum a_i \Gamma(a_i \ln^2 x_i) - [\sum (a_i \ln x_i)]^2}{\sum a_i (\sum a_i - 2)} \quad (XVI)$$

Verdiene fra (XV) og (XVI) kan så brukes i de øvrige form-
ler, unntatt (IV) og (V).

7.6 BRUK AV TIDLIGERE RESULTATER

I dette kapitlet betegnes resultatene av den tidligere måleserie med x og av den nye med y. Antall frihetsgrader betegnes henholdsvis med v_x og v_y , beregnet enten etter (II) eller (III). Oftest beregnes v_x etter (II) og v_y etter (III).

Først kontrolleres ved F-test om det er forskjell på variansene $s_{\ln x}^2$ og $s_{\ln y}^2$ i de to serier ved sammenligning av

$$F = \frac{\text{største varians}}{\text{minste varians}} \quad (\text{XVII})$$

med de kritiske verdier i tabell 4. Hvis F er mindre enn tabellverdien, er det mindre enn 90% sannsynlighet for at det er en reell forskjell på $s_{\ln x}^2$ og $s_{\ln y}^2$): forskjellen er ikke signifikant på 90% nivå.

Hvis $F >$ tabellverdien, er det en signifikant forskjell på variansene på 90% sannsynlighetsnivå. Tabeller for andre signifikansnivåer finnes f.eks. i Fischer and Yates (1963).

7.6.1 Ingen signifikant forskjell på serienes varianser

Man kan da beregne en kombinert s_{\ln}^2 fra

$$s_{\ln}^2 = \frac{v_x s_{\ln x}^2 + v_y s_{\ln y}^2}{v_x + v_y} \quad (\text{XVIII})$$

som kan brukes til beregning av konfidensgrenser, prosentiler og aritmetisk middel for hver av seriene separat. Videre kan verdien for t-testen

$$t_1 = \frac{|\overline{\ln x} - \overline{\ln y}|}{s_{\ln}} \sqrt{\frac{n_x \cdot n_y}{n_x + n_y}} \quad (\text{XIX})$$

sammenholdes med de kritiske verdier for Student's $t(p, v)$ i tabell 3. Her er $v = v_x + v_y$. Hvis $t_1 > t(p, v)$, er det en signifikant forskjell mellom \bar{x}_g og \bar{y}_g , samt mellom \bar{x} og \bar{y} på sannsynlighetsnivå P. Oftest brukes $P = 95\%$ ($p = 0,05$).

7.6.2 Serienes varianser er signifikant forskjellige

Følgende t-test kan brukes:

$$t_2 = \frac{|\overline{\ln x} - \overline{\ln y}|}{\sqrt{\frac{s_{\ln x}^2}{n_x} + \frac{s_{\ln y}^2}{n_y}}} \quad (\text{XX})$$

Andre beregninger utføres separat for x- og y-seriene.

7.7 BEREGNINGER SOM OMFATTER IKKE-PÅVISBARE KONSENTRASJONER

Ikke-påvisbare verdier (konsentrasjonen ≈ 0) kan ikke brukes ved en lognormal fordeling fordi $\ln x \rightarrow -\infty$ når $x \rightarrow 0$.

Noen helt korrekt løsning av dette problemet finnes ikke, bortsett fra å skaffe en tilstrekkelig følsom målemetode. Hvis det ikke lar seg gjøre, foreligger tre muligheter:

- a) Ikke-målbare verdier settes lik den laveste verdi som med sikkerhet kan påvises med metoden (deteksjonsgrensen)
- b) Ikke-målbare verdier (antall n_0) utelates i første omgang. For de n_p påvisbare verdier beregnes først middelveiden, prosentiler og konfidensgrenser. Deretter multipliseres hver av disse med faktoren

$$f = \frac{n_p}{n_p + n_0} \quad (\text{XXI})$$

- c) Man kan beregne middelveidene av de resultater som er funnet under a) og b).

Alternativ a) gir litt for høye resultater og b) litt for lave. Alternativ c) er derfor sannsynligvis det beste.

7.8 RESULTATER MED EN TREND

De formler som er brukt foran gjelder bare for tilfeldige variasjoner. I yrkeshygiene er det ikke uvanlig at måleresultater øker eller avtar med tiden. Det kan f.eks. være en økning i løpet av noen timer på grunn av svak ventilasjon i et lokale, eller en langsom forandring over lang tid fordi utstyret slites eller korroderer.

Man kan få et kvalitativt bilde av slike forandringer i et diagram hvor måleresultatene x føres som funksjon av tiden T . Konsentrasjonsaksen bør være logaritmisk og tidsaksen linjær.

Kvantitativt kan man bruke regresjonsligningen

$$\ln x = a + b T \quad (\text{XXII})$$

$$\text{hvor } b = \frac{n \sum (T \ln x) - \sum T \sum \ln x}{n \sum T^2 - (\sum T)^2} \quad (\text{XXIII})$$

$$\text{og } a = \overline{\ln x} - b \bar{T} \quad (\text{XXIV})$$

Beregningene skal bare omfatte de n målingene som viser en trend. Verdien av a tilsvarer da nivået før trenden begynte.

Standardavvikene for a og b finnes av

$$s_b^2 = \frac{n \sum \ln^2 x - (\sum \ln x)^2 - b^2 [n \sum T^2 - (\sum T)^2]}{[n \sum T^2 - (\sum T)^2](n - 2)} \quad (\text{XXV})$$

og $s_a^2 = \frac{s_b^2 \sum T^2}{n} \quad (\text{XXVI})$

(s_a og s_b er logaritmer).

Om en eventuell trend er signifikant, undersøkes ved t-testen

$$t_3 = \frac{b}{s_b} \quad (\text{XXVII})$$

hvor t-verdien sammenlignes med $t(p, \nu)$ i tabell 3 for $\nu = \nu_B - 1$ frihetsgrader og valgt sannsynlighetsnivå P, oftest $P = 95\%$ ($p = 0,05$), for å avgjøre om trenden er signifikant på P-nivået. ν_B beregnes av (III).

Om ønsket, kan konfidensgrensene for a og b beregnes på vanlig måte etter formlene

$$KG_a = a \pm s_a t(p, \nu) / \sqrt{\nu} \quad (\text{XXVIII})$$

og $KG_b = b \pm s_b t(p, \nu) / \sqrt{\nu} \quad (\text{XXIX})$

hvor ν er som for (XXVII).

Man kan også vurdere om det er noen sammenheng mellom $\ln x$ og T ved å beregne korrelasjonskoeffisienten r slik:

$$r = \frac{n \sum (T \ln x) - \sum T \sum \ln x}{\sqrt{[n \sum T^2 - (\sum T)^2] \cdot [n \sum \ln^2 x - (\sum \ln x)^2]}} \quad (\text{XXX})$$

Hvis $r = 0$, er det ingen sammenheng. Er tallverdien av r omkring 0,2, er det bare en svak korrelasjon, mens verdier omkring 0,5 viser en rimelig sammenheng. Hvis tallverdien av r er nær 1, er det en høy grad av korrelasjon mellom de to målesett. Positive verdier av r viser at høye verdier av T tilsvarer høye verdier av $\ln x$ og at lave verdier av T tilsvarer lave verdier av $\ln x$. Er r negativ, svarer høye verdier av T til lave verdier av $\ln x$ og omvendt.

Ved hjelp av t-testen:

$$t_4 = \sqrt{\frac{r^2 (n - 2)}{1 - r^2}} \quad (\text{XXXI})$$

og med v som for (XXVII), kan man fra tabell 3 (tosidige t-verdier) finne hvor stor sannsynlighet det er for at sammenhengen mellom T og $\ln x$ er reell og ikke bare skyldes tilfeldigheter.

B. VURDERING AV RESULTATENE

Hvis måleresultatene viser en signifikant (på $P = 95\%$ nivå) trend mot høyere verdier, må tiltak settes inn for å bedre forholdene. Det samme gjelder hvis det skjer en mer plutselig økning fra ett forurensningsnivå til et høyere og t-testen viser at forskjellen mellom nivåene er statistisk signifikant ($P = 95\%$).

I alle andre tilfelle vurderes aritmetisk middelværdi mot en foreliggende norm, f.eks. Arbeidstilsynets administrative norm.

Rappaport et al. (1981) har foreslått et system med en "grensefordeling" ("limiting distribution") i stedet for grenseverdi eller norm. Systemet er teoretisk sett ideelt, men vanskelig å forstå for ikke-eksperter. Det krever dessuten en annen måte å angi normene enn den som er internasjonalt brukt.

Begrepet "taknverdi" er uheldig. Selv om man på et arbeidssted normalt har eksponering langt under "takverdien", er det teoretisk bare et spørsmål om hvor mange målinger man tar før én eller flere av dem overskrider "takverdien". Systemet frister derfor til å ta så få prøver som mulig for å redusere risikoen for å få en måling som ligger for høyt. I praksis blir takverdien dessuten ofte brukt som norm for middeleksponering over opptil 15 minutter og er da ikke lenger noen takverdi i egentlig betydning.

Rappaport et al. (1981) har foreslått å vurdere 95 prosentilet mot alle korttidsnormer. Det er en god løsning. Kombinert med vurdering av aritmetisk middel mot den vanlige norm har man da et system som både begrenser tillatt gjennomsnittseksponering og variasjonene i eksponeringen. For spesielle stoffer kunne man velge å bruke et høyere prosentil, men det er enklere eventuelt å senke korttidsnormen. "Takverdier" blir unødvendige med et slikt system.

9. LITTERATUR

Aitchison, J. Brown, J.A.C. (1963): "The Lognormal Distribution" Cambridge University Press.

Anonym (1979): "prøvetagningsmetoder, prepareringsteknikker og analysemetoder ved Yrkeshygienisk institutt, Teknisk avdeling". HD 703/791108, Yrkeshygienisk institutt. Stensil.

Direktoratet for arbeidstilsynet (1984): "Administrative normer for forurensninger i arbeidsatmosfære". Best.nr. 361. (Utgis annet hvert år, bruk siste utgave.)

Fischer, R.A. and Yates F. (1963): "Statistical Tables for Biological, Agricultural, and Medical Research". Oliver & Boyd Ltd., Edinburgh, 6th ed.

Jahr, J. (1981): "Støv og røyk i arbeidsatmosfære". HD 803, Yrkeshygienisk institutt. Stensil.

Juda J. und Budzinski, K. (1967): "Bestimmung des Toleranzbereiches des Mittelwertes bei den Messungen der Staubkonzentration". Staub- Reinhalt. Luft 27, 176 - 179.

NIOSH (1977): "NIOSH Manual of Analytical methods". (8 bind 1977-1985). Selges av Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington D.C. 20 402.


Rappaport, S.M., Selvin, S., Spear, R.C. and Keil, C. (1981): "An Evaluation of Statistical Schemes for Air Sampling". In Choudhary, G.: "Chemical Hazards in the Workplace". Washington D.C. American Chemical Society. ACS Symposium Series 149.

Wandel, N. og Levy, F. (1984): "Biologiske prøver. Anvendelse i overvåking av metalleksponering". Yrkeshygienisk institutt, Oslo.

Youden, W.J. (1951): "Statistical Methods for Chemists". New York, John Wiley & Sons Inc. London, Chapman & Hall, Ltd.


Youden, W.H. and Steiner, E.H. (1975): "Statistical Manual of the AOAC Association of Official Analytical Chemists" Association of Official Analytical Chemists, 1111 N. 19th Street, Suite 210, Arlington, VA 222 09.

FIGUR 1



FIGUR 1. PRINSIPPSKJEMA FOR PRØVETAKINGSSTRATEGI

Figur 2



Figur 2. Forskjellige muligheter for prøvetaking over 8 timer eller et skift.

Figur 3.






Fig. 3. Kontinuerlig registrering av styrendamp.


FIGUR 4



FIGUR 4. FLYTSKJEMA FOR PRØVETAKINGSSTRATEGI




Figur 5. Lognormal fordeling med linjær akse for konsentrasjonen x




Figur 6. Lognormal fordeling med linjær akse for logaritmene til konsentrasjonen x og logaritmisk akse for x . Logaritmene har en normal fordeling.

Figur 7



Figur 7. Fordelingskurve på logaritmisk sannsynlighets papir for 38 CO-målinger.

Figur 8



Figur 8. Fordelingslinjer trukket mellom \hat{B}_5 og \hat{B}_{95} på logaritmisk sannsynlighetspapir for henholdsvis $v =$, $v_A =$ og $v_B =$ frihetsgrader.

Tabell over tilfeldige tall.

83	28	78	05	18	98	49	22	54	11	92	37	45	11	63	60	19	05	91	25	87	08	83	09	40	14	39	15	99	24	21	85	00	45	54	19	36	18	03	88	
84	73	82	58	01	90	55	37	85	68	98	15	99	52	99	84	51	91	73	61	88	33	78	20	40	40	24	73	77	70	00	84	59	26	06	50	30	95	96		
00	79	20	99	42	57	55	67	93	39	99	25	65	10	94	54	84	65	16	23	22	50	09	11	00	37	36	51	55	95	83	97	13	75	46	22	77	50	11	72	
94	48	02	99	71	08	50	84	66	10	10	34	92	30	89	28	30	74	24	24	48	70	56	57	16	24	21	74	91	53	18	05	59	61	74	97	31	82	77	68	
54	37	52	43	87	22	21	34	20	15	07	67	64	98	36	01	33	34	04	42	93	45	40	93	12	80	88	63	26	93	85	05	19	87	84	37	59	76	16	65	
47	68	59	90	98	90	27	71	89	89	98	20	24	19	85	02	34	38	26	71	50	76	72	02	39	19	40	69	57	23	09	33	20	70	86	45	13	94	98	39	
78	16	58	55	51	85	44	00	28	28	38	91	17	80	94	34	02	17	61	00	42	08	50	36	55	82	11	26	54	76	88	57	82	17	86	78	99	62	34	15	
37	64	90	35	64	45	47	72	82	03	01	65	05	97	13	90	90	57	51	97	33	20	63	71	95	94	13	77	12	44	12	94	91	04	41	83	79	72	44	08	
92	78	39	12	48	01	83	46	39	29	98	71	39	56	97	66	97	70	05	77	90	59	65	46	78	82	16	45	97	85	57	75	79	96	79	08	16	83	43	99	
24	50	29	02	71	28	53	99	75	07	13	18	76	97	72	54	85	79	71	60	05	10	93	57	80	32	86	65	26	90	27	54	34	94	46	33	65	35	56	84	
01	72	71	23	86	40	70	05	35	36	15	64	11	01	11	18	90	14	95	05	92	85	63	26	69	69	81	54	70	56	17	62	43	17	86	78	99	62	34	15	
43	28	52	77	22	80	49	89	79	65	91	17	80	94	34	02	17	61	00	42	08	50	36	55	82	11	26	54	76	88	57	82	17	86	78	99	62	34	15		
29	09	19	54	67	67	88	54	62	09	07	97	35	19	31	25	66	92	25	02	59	36	77	09	83	87	81	77	93	77	48	44	88	30	37	21	74	02	93	10	
27	95	74	89	62	45	73	39	06	89	58	96	64	65	81	84	85	20	01	47	05	85	86	43	25	50	76	70	36	32	26	68	54	92	84	90	02	38	77	40	
52	43	54	97	75	80	00	38	20	38	57	46	57	33	87	19	66	06	40	32	13	46	99	31	30	29	71	70	91	10	99	84	55	31	95	20	90	28	49	78	
78	11	60	42	09	83	28	40	93	57	61	22	27	47	80	44	34	47	27	56	27	09	33	66	79	32	29	50	54	76	94	76	94	27	01	45	87	29	66	23	15
03	74	36	27	13	19	14	76	35	73	66	29	95	65	12	87	61	91	34	30	54	15	62	11	22	33	39	39	58	30	73	43	59	32	26	43	76	12	99	10	
82	25	35	57	16	29	21	27	51	23	06	52	40	00	28	11	47	23	63	01	83	01	86	58	89	77	68	87	29	71	49	50	46	53	56	53	41	53	52	20	
09	91	87	20	33	76	61	55	79	21	74	36	21	36	05	47	28	42	92	51	00	28	17	33	81	42	24	33	55	75	42	70	73	65	16	96	47	17	42	69	54
19	82	00	40	15	52	45	35	13	48	74	10	97	36	22	85	44	57	91	72	52	29	68	59	32	69	40	30	89	12	11	07	18	53	27	13	46	54	85	40	
69	41	17	07	11	54	36	61	57	38	55	39	85	74	48	05	06	43	10	63	64	43	09	80	68	29	86	65	60	27	87	70	77	45	31	69	12	31	21	79	
48	80	36	26	28	95	03	79	54	31	41	55	48	84	78	63	09	05	69	07	80	68	13	48	80	84	25	33	70	89	76	61	03	41	57	89	87	07	56	12	
80	02	51	78	94	07	88	62	85	82	80	37	56	15	59	30	46	42	84	02	28	72	57	80	54	05	80	92	82	65	25	01	74	58	89	39	25	05	57	66	
19	51	95	22	72	95	51	57	73	04	68	00	95	04	30	66	52	60	74	23	48	49	96	00	17	88	90	63	67	02	64	71	12	21	02	29	86	88	54		
50	36	31	76	75	39	04	95	69	47	95	23	01	70	95	04	04	18	68	14	04	41	27	70	10	49	13	76	99	38	64	14	90	60	69	75	10	97	16	60	
60	03	34	57	41	76	35	06	75	60	41	58	86	36	02	33	00	59	63	16	27	43	95	96	89	48	65	14	16	02	94	50	35	64	58	43	92	07	74	08	
59	40	60	83	61	73	45	18	08	23	54	86	64	57	76	70	00	89	63	24	52	08	13	32	36	45	39	54	82	26	46	60	04	19	34	61	36	12	46	15	
29	51	12	43	14	24	35	78	76	22	82	50	68	02	13	19	07	00	19	07	50	77	88	69	61	05	22	76	90	79	01	74	22	08	26	13	95	13	75	53	
57	07	34	86	57	96	99	57	44	54	90	87	33	76	71	71	23	28	88	37	76	50	49	80	25	61	81	96	19	92	33	14	60	41	27	06	05	98	51	49	
81	73	29	08	96	62	34	26	52	32	23	74	17	49	45	62	17	88	50	50	06	84	76	10	54	41	54	56	15	96	49	19	65	51	93	32	54	54	95	67	
40	20	21	54	17	65	99	31	09	72	67	87	16	34	00	76	26	23	42	40	47	92	60	37	45	39	67	64	70	05	06	54	84	10	88	68	33	60	77	81	
81	26	86	30	79	17	93	45	74	50	50	24	65	52	06	59	04	60	73	63	71	87	94	13	64	75	18	17	76	80	95	10	33	33	35	31	30	47	53	74	
13	65	31	57	36	88	98	35	04	96	41	37	45	87	57	57	21	15	34	59	38	30	36	79	74	83	61	91	56	22	83	73	15	54	63	39	50	33	88	83	
23	41	47	68	24	73	31	98	72	07	09	43	88	63	33	80	54	79	84	18	09	80	50	48	23	26	05	85	68	97	06	78	00	17	76	05	95	31	03	37	
79	62	53	27	85	43	51	69	83	81	90	85	84	72	18	48	41	20	81	59	82	52	08	00	33	76	29	14	18	59	98	12	89	34	50	70	13	07	60	38	
13	40	75	73	19	92	12	01	91	95	23	99	99	30	30	58	46	22	64	41	14	18	02	28	72	80	85	72	09	59	05	26	05	26	90	65	47	12	85	65	
54	87	97	55	83	91	42	61	41	02	40	18	39	20	56	19	56	35	04	32	62	60	63	74	20	31	60	66	90	87	09	41	59	73	60	00	21	96	38	40	
09	29	30	63	75	86	85	29	15	34	68	92	34	06	81	60	32	16	05	37	15	02	56	81	29	34	90	99	07	57	80	24	92	41	88	41	01	88	05	62	62
61	99	27	99	73	18	94	29	25	74	22	20	70	46	30	38	26	91	59	16	23	32	03	76	20	25	96	68	01	99	79	82	58	06	89	54	74	06	01	39	
31	84	93	27	40	23	25	86	68	30	10	11	91	59	61	07	41	97	10	39	96	66	81	45	01	09	18	35	41	97	70	37	94	95	48	64	01	75	04	39	
35	86	11	25	98	38	27	14	79	68	77	60	63	34	23	80	75	43	48	79	12	41	98	35	82	38	49	91	71	57	63	06	55	84	38	04	70	18	75	19	
40	42	68	85	23	40	27	56	54	56	75	65	70	49	24	08	44	75	59	70	78	63	95	94	82	54	88	47	69	53	32	79	75	31	56	38	92	54	43		
25	14	94	00	99	80	81	44	49	08	98	93	71	74	11	14	54	69	71	69	30	43	70	43	70	32	73	47	49	64	23	54	59	17	80	48	61	66	45	66	
56	18																																							

NB. Tabellen fortsetter på neste side.

Tabell for kumulative % hyppighet ved et lavt antall prøver (< 50)

		Antall prøver,																																			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
1	28.6	19.9	15.2	12.2	10.3	8.8	7.7	6.9	6.2	5.6	5.2	4.8	4.4	4.1	3.9	3.6	3.4	3.3	3.1	2.9	2.8	2.7	2.6	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.0	1						
2	71.4	50.0	38.3	31.0	26.0	22.5	19.7	17.6	15.8	14.4	13.2	12.2	11.4	10.6	9.9	9.4	8.9	8.4	8.0	7.7	7.2	6.8	6.7	6.4	6.2	5.9	5.7	5.5	5.3	5.2	2						
3	80.1	61.7	50.0	42.0	36.2	31.8	28.4	25.6	23.3	21.4	19.8	18.4	17.2	16.1	15.2	14.3	13.6	12.9	12.3	11.7	11.3	10.7	10.4	9.9	9.5	9.2	8.9	8.7	8.4	8.3	3						
4	84.8	69.0	58.0	50.0	43.9	39.2	35.3	32.2	29.6	27.3	25.4	23.7	22.3	21.0	19.8	18.8	17.9	17.1	16.4	15.6	14.9	14.2	13.8	13.3	12.7	12.3	11.9	11.5	11.2	11.1	4						
5	87.8	74.0	63.8	56.1	50.0	45.1	41.1	37.8	34.9	32.4	30.3	28.4	26.8	25.3	24.0	22.8	21.8	20.6	19.8	18.9	18.1	17.6	16.9	16.4	15.9	15.2	14.7	14.4	14.2	14.1	5						
6	89.7	77.5	68.2	60.8	54.9	50.0	45.9	42.5	39.5	36.5	34.6	32.6	30.8	29.2	27.8	26.4	25.1	24.2	23.3	22.4	21.5	20.6	19.8	19.2	18.7	17.9	17.6	17.4	17.3	17.2	6						
7	91.2	80.3	71.6	64.7	58.9	54.1	50.0	46.5	43.4	40.7	38.4	36.3	34.4	32.7	31.2	29.8	28.4	27.4	26.1	25.1	24.2	23.3	22.7	22.1	21.8	21.2	21.1	21.0	20.9	20.8	20.7	7					
8	92.3	82.4	74.4	67.8	62.2	57.5	53.5	50.0	46.9	44.2	41.8	39.6	37.6	35.9	34.1	32.6	31.6	30.2	29.1	28.1	27.1	26.1	25.1	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	8					
9	93.1	84.2	76.7	70.4	65.1	60.5	56.6	53.1	50.0	47.2	44.8	42.6	40.5	38.6	37.1	35.6	34.1	33.0	31.6	30.3	29.5	28.4	27.4	26.7	26.1	25.6	25.1	24.6	24.6	24.6	24.6	9					
10	93.8	85.6	78.6	72.7	67.6	63.1	59.3	55.8	52.8	50.0	47.5	45.2	43.3	41.3	39.7	38.2	36.7	35.2	34.1	33.0	31.9	30.9	29.9	29.1	28.4	27.4	26.7	26.1	25.6	25.1	24.6	10					
11	94.4	86.8	80.2	74.6	69.7	65.4	61.6	58.2	55.2	52.5	50.0	47.6	45.6	43.6	42.1	40.5	39.0	37.4	36.3	35.2	34.1	33.0	31.9	30.9	29.9	29.1	28.4	27.4	26.7	26.1	25.6	25.1	11				
12	94.8	87.8	81.6	76.3	71.6	67.4	63.7	60.4	57.4	54.8	52.4	50.0	48.0	46.0	44.4	42.5	41.3	39.7	38.6	37.1	36.3	35.2	34.1	33.0	31.9	30.9	29.9	29.1	28.4	27.4	26.7	26.1	25.6	12			
13	95.2	88.6	82.8	77.7	73.2	69.2	65.6	62.4	59.5	56.7	54.4	52.0	50.0	48.0	46.4	44.8	43.3	41.7	40.5	39.3	38.6	37.1	36.3	35.2	34.1	33.0	31.9	30.9	29.9	29.1	28.4	27.4	26.7	13			
14	95.6	89.4	83.9	79.0	74.7	70.8	67.3	64.1	61.4	58.7	56.4	54.0	52.0	50.0	48.4	46.4	45.2	43.6	42.1	41.3	40.5	39.3	38.6	37.1	36.3	35.2	34.1	33.0	31.9	30.9	29.9	29.1	28.4	14			
15	95.9	90.1	84.8	80.2	76.0	72.2	68.8	65.9	62.9	60.3	57.9	55.6	53.6	51.6	50.0	48.4	46.4	45.2	43.6	42.1	41.3	40.5	39.3	38.6	37.1	36.3	35.2	34.1	33.0	31.9	30.9	29.9	29.1	15			
16	96.1	90.6	85.7	81.2	77.2	73.6	70.2	67.4	64.4	61.8	59.5	57.5	55.2	53.6	51.6	50.0	48.4	46.4	45.2	43.6	42.1	41.3	40.5	39.3	38.6	37.1	36.3	35.2	34.1	33.0	31.9	30.9	29.9	16			
17	96.4	91.1	86.4	82.1	78.2	74.9	71.6	68.4	65.9	63.3	61.0	58.7	56.7	54.8	53.0	51.6	50.0	48.4	46.4	45.2	43.6	42.1	41.3	40.5	39.3	38.6	37.1	36.3	35.2	34.1	33.0	31.9	30.9	29.9	17		
18	96.6	91.6	87.1	82.9	79.4	75.8	72.6	69.8	67.0	64.8	62.6	60.3	58.3	56.4	54.8	53.0	51.6	50.0	48.4	46.4	45.2	43.6	42.1	41.3	40.5	39.3	38.6	37.1	36.3	35.2	34.1	33.0	31.9	30.9	18		
19	96.7	92.0	87.7	83.6	80.2	76.7	73.9	70.9	68.4	65.9	63.7	61.4	59.5	57.5	55.2	53.6	51.6	50.0	48.4	46.4	45.2	43.6	42.1	41.3	40.5	39.3	38.6	37.1	36.3	35.2	34.1	33.0	31.9	30.9	19		
20	96.9	92.3	88.3	84.4	81.1	77.6	74.9	71.9	69.5	67.0	64.8	62.9	61.0	59.5	57.5	55.2	53.6	51.6	50.0	48.4	46.4	45.2	43.6	42.1	41.3	40.5	39.3	38.6	37.1	36.3	35.2	34.1	33.0	31.9	20		
21	97.1	92.8	88.7	85.1	81.9	78.5	75.8	72.9	70.5	68.1	65.9	63.7	61.4	59.5	57.5	55.2	53.6	51.6	50.0	48.4	46.4	45.2	43.6	42.1	41.3	40.5	39.3	38.6	37.1	36.3	35.2	34.1	33.0	31.9	21		
22	97.2	93.2	89.3	85.8	82.4	79.4	76.7	73.9	71.6	69.1	66.9	64.8	62.9	61.0	59.5	57.5	55.2	53.6	51.6	50.0	48.4	46.4	45.2	43.6	42.1	41.3	40.5	39.3	38.6	37.1	36.3	35.2	34.1	33.0	31.9	22	
23	97.3	93.6	89.6	86.2	83.1	80.2	77.3	74.9	72.6	70.5	68.1	65.9	63.7	61.4	59.5	57.5	55.2	53.6	51.6	50.0	48.4	46.4	45.2	43.6	42.1	41.3	40.5	39.3	38.6	37.1	36.3	35.2	34.1	33.0	31.9	23	
24	97.4	93.9	90.1	86.7	83.6	80.6	78.2	76.1	74.1	72.1	70.1	68.1	66.1	64.1	62.1	60.1	58.1	56.1	54.1	52.1	50.1	48.1	46.1	44.1	42.1	40.1	38.1	36.1	34.1	32.1	30.1	28.1	26.1	24.1	22.1	24	
25	97.5	94.1	90.5	87.3	84.1	81.1	78.5	76.1	73.9	71.9	69.9	67.9	65.9	63.9	61.9	59.9	57.9	55.9	53.9	51.9	50.0	48.4	46.4	45.2	43.6	42.1	41.3	40.5	39.3	38.6	37.1	36.3	35.2	34.1	33.0	31.9	25
26	97.6	94.4	91.1	88.1	85.1	82.1	79.5	77.1	74.9	72.9	70.9	68.9	66.9	64.9	62.9	60.9	58.9	56.9	54.9	52.9	50.9	48.9	46.9	44.9	42.9	40.9	38.9	36.9	34.9	32.9	30.9	28.9	26.9	24.9	22.9	26	
27	97.7	94.7	91.6	88.6	85.6	82.6	79.9	77.6	75.4	73.4	71.4	69.4	67.4	65.4	63.4	61.4	59.4	57.4	55.4	53.4	51.4	49.4	47.4	45.4	43.4	41.4	39.4	37.4	35.4	33.4	31.4	29.4	27.4	25.4	23.4	27	
28	97.8	95.1	92.1	89.1	86.1	83.1	80.4	78.1	75.9	73.9	71.9	69.9	67.9	65.9	63.9	61.9	59.9	57.9	55.9	53.9	51.9	49.9	47.9	45.9	43.9	41.9	39.9	37.9	35.9	33.9	31.9	29.9	27.9	25.9	23.9	28	
29	97.9	95.4	92.4	89.4	86.4	83.4	80.7	78.4	76.2	74.2	72.2	70.2	68.2	66.2	64.2	62.2	60.2	58.2	56.2	54.2	52.2	50.2	48.2	46.2	44.2	42.2	40.2	38.2	36.2	34.2	32.2	30.2	28.2	26.2	24.2	29	
30	98.0	95.7	92.7	89.7	86.7	83.7	81.0	78.7	76.5	74.5	72.5	70.5	68.5	66.5	64.5	62.5	60.5	58.5	56.5	54.5	52.5	50.5	48.5	46.5	44.5	42.5	40.5	38.5	36.5	34.5	32.5	30.5	28.5	26.5	24.5	30	
31	98.0	96.0	93.0	90.0	87.0	84.0	81.3	79.0	76.8	74.8	72.8	70.8	68.8	66.8	64.8	62.8	60.8	58.8	56.8	54.8	52.8	50.8	48.8	46.8	44.8	42.8	40.8	38.8	36.8	34.8	32.8	30.8	28.8	26.8	24.8	31	

References:

- (1) Statistical Tables for Biological Agricultural and Medical Research, by Fisher and Yates, Hafner Pub. Co., '63, Table XX, 94-95
- (2) Tables of Normal Probability Functions, U. S. Government Printing Office, '53, Table I, 2-338
- (3) Pearson, E. and Hartley, H., Biometrika Tables for Statisticians Volume I, Cambridge University Press, '54, Table 28, 175, Table 1, 104-110
- (4) Harter, H. Leon, Expected Values of Normal Order Statistics, ARL Technical Report 60-292, Wright-Patterson Air Force Base, July '60

Tabell 2. Kumulative % hyppighet som funksjon av antall prøver og prøvenes nr. etter økende verdi.

Antall prøver, N

1	1.92	1.88	1.83	1.74	1.70	1.66	1.62	1.58	1.54	1.50	1.46	1.43	1.39	1.36	1.32	1.29	1.25	1.22	1	
2	4.9	4.8	4.6	4.6	4.5	4.3	4.2	4.1	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	3.2	2	
3	8.1	7.8	7.6	7.4	7.2	6.9	6.8	6.7	6.4	6.3	6.2	6.1	5.8	5.7	5.6	5.5	5.3	5.2	3	
4	11.1	10.9	10.6	10.2	10.0	9.7	9.4	9.2	8.0	8.7	8.5	8.4	8.1	7.9	7.8	7.6	7.4	7.2	4	
5	14.2	13.8	13.3	13.1	12.7	12.3	12.1	11.7	11.5	11.1	10.9	10.6	10.4	10.2	10.0	9.7	9.5	9.3	5	
6	17.4	16.9	16.4	15.9	15.4	15.2	14.7	14.2	14.0	13.6	13.3	12.9	12.7	12.3	11.9	11.7	11.3	11.1	6	
7	20.6	19.8	19.2	18.7	18.1	17.9	17.4	16.9	16.4	16.1	15.6	15.4	14.9	14.7	14.4	14.0	13.8	13.3	13.1	7
8	23.6	23.0	22.4	21.5	20.9	20.3	19.8	19.5	18.9	18.4	18.1	17.6	17.1	16.9	16.4	16.1	15.9	15.4	15.2	8
9	26.8	25.8	25.1	24.5	23.6	23.3	22.7	22.1	21.5	20.9	20.3	20.0	19.5	18.9	18.7	18.1	17.9	17.4	17.1	9
10	29.8	28.8	28.1	27.4	26.4	25.8	25.1	24.5	23.9	23.3	22.7	22.4	21.8	21.2	20.9	20.3	20.0	19.5	19.2	10
11	33.0	31.9	30.9	30.2	29.5	28.4	27.8	27.1	26.4	25.8	25.1	24.5	23.9	23.6	23.0	22.4	22.1	21.5	21.2	11
12	35.9	34.8	34.1	33.0	31.9	31.2	30.5	29.5	28.8	28.1	27.4	26.8	26.1	25.8	25.1	24.5	24.2	23.6	23.0	12
13	39.0	37.8	36.7	35.9	34.8	33.7	33.0	32.3	31.2	30.5	29.8	29.1	28.4	27.8	27.4	26.7	26.1	25.5	25.1	13
14	42.1	40.9	39.7	38.6	37.4	36.7	35.6	34.8	33.7	33.0	32.3	31.6	30.9	30.2	29.5	28.8	28.1	27.8	27.1	14
15	45.2	44.0	42.9	41.3	40.5	39.4	38.2	37.1	36.3	35.6	34.5	33.7	33.0	32.3	31.6	30.9	30.2	29.8	29.1	15
16	48.4	46.8	45.6	44.4	43.3	42.1	40.9	39.7	39.0	37.8	37.1	35.9	35.2	34.5	33.7	33.0	32.3	31.6	31.2	16
17	51.6	50.0	48.4	47.2	46.0	44.4	43.6	42.5	41.3	40.1	39.4	38.6	37.4	36.7	35.9	35.2	34.5	33.7	33.0	17
18	54.8	53.2	51.6	50.0	48.8	47.2	46.0	44.8	43.6	42.9	41.7	40.9	39.7	39.0	38.2	37.4	36.7	35.9	35.2	18
19	57.9	56.0	54.4	52.8	51.2	50.0	48.8	47.6	46.4	45.2	44.0	43.3	42.1	41.3	40.1	39.4	38.6	37.8	37.1	19
20	61.0	59.1	57.1	55.6	54.0	52.8	51.2	50.0	48.8	47.6	46.4	45.2	44.4	43.3	42.5	41.7	40.5	39.7	39.0	20
21	64.1	62.2	60.3	58.7	56.7	55.6	54.0	52.4	51.2	50.0	48.8	47.6	46.4	45.6	44.4	43.6	42.9	41.7	40.9	21
22	67.2	65.2	63.3	61.4	59.5	57.9	56.4	55.2	53.6	52.4	51.2	50.0	48.8	47.6	46.8	45.6	44.8	44.0	42.9	22
23	70.2	68.1	65.9	64.1	62.6	60.6	59.1	57.5	56.4	54.8	53.6	52.4	51.2	50.0	48.8	48.0	46.8	46.0	44.8	23
24	73.2	71.2	69.1	67.0	65.2	63.3	61.8	60.3	58.7	57.1	56.0	54.8	53.6	52.4	51.2	50.0	48.8	48.0	46.8	24
25	76.4	74.2	71.9	69.8	68.1	66.3	64.4	62.9	61.0	59.9	58.3	56.7	55.6	54.4	53.2	52.0	51.2	50.0	48.8	25
26	79.4	77.0	74.9	72.6	70.5	68.8	67.0	65.2	63.7	62.2	60.6	59.1	57.9	56.7	55.6	54.4	53.2	52.0	51.2	26
27	82.6	80.2	77.6	75.5	73.6	71.6	69.5	67.7	66.3	64.8	62.9	61.4	60.3	58.7	57.5	56.4	55.2	54.0	53.2	27
28	85.8	83.1	80.8	78.5	76.4	74.2	72.2	70.5	68.8	67.0	65.5	64.1	62.6	61.0	59.9	58.3	57.1	56.0	55.2	28
29	88.9	86.2	83.6	81.3	79.1	76.7	74.9	72.9	71.2	69.5	67.7	66.3	64.8	63.3	61.8	60.6	59.5	58.3	57.1	29
30	91.9	89.1	86.7	84.1	81.9	79.7	77.3	75.5	73.6	71.9	70.2	68.4	67.0	65.5	64.1	62.6	61.4	60.3	59.1	30
31	95.1	92.2	89.4	86.9	84.6	82.1	80.2	77.9	76.1	74.2	72.6	70.9	69.1	67.7	66.3	64.8	63.3	62.2	61.0	31
32	98.08	95.2	92.4	89.8	87.3	84.8	82.6	80.5	78.5	76.7	74.9	73.2	71.6	69.8	68.4	67.0	65.5	64.1	62.9	32
33	98.12	95.4	92.6	90.0	87.7	85.3	83.1	81.1	79.1	77.3	75.5	73.9	72.2	70.5	69.1	67.7	66.3	64.8	63.3	33
34	98.17	95.4	92.8	90.3	87.9	85.8	83.6	81.6	79.7	77.6	76.1	74.2	72.6	71.2	69.8	68.4	67.0	65.5	64.1	34
35	98.26	95.5	93.1	90.6	88.3	86.0	83.9	81.9	80.0	78.2	76.4	74.9	73.2	71.9	70.2	68.8	67.0	65.5	64.1	35
36	98.30	95.7	93.2	90.8	88.5	86.4	84.4	82.4	80.5	78.8	77.0	75.5	73.9	72.2	70.9	69.2	67.5	65.8	64.1	36
37	98.34	95.8	93.3	90.9	88.7	86.6	84.6	82.6	80.7	78.9	77.1	75.5	73.9	72.2	70.9	69.2	67.5	65.8	64.1	37
38	98.38	95.9	93.6	91.3	89.1	87.1	85.1	83.1	81.3	79.7	77.9	76.4	74.9	73.2	71.9	70.2	68.8	67.0	65.5	38
39	98.42	95.9	93.6	91.3	89.1	87.1	85.1	83.1	81.3	79.7	77.9	76.4	74.9	73.2	71.9	70.2	68.8	67.0	65.5	39
40	98.46	95.9	93.6	91.3	89.1	87.1	85.1	83.1	81.3	79.7	77.9	76.4	74.9	73.2	71.9	70.2	68.8	67.0	65.5	40
41	98.50	96.2	93.9	91.9	89.8	87.9	86.0	84.1	82.2	80.5	78.8	77.0	75.5	73.9	72.2	70.9	69.2	67.5	65.8	41
42	98.54	96.3	94.2	92.1	90.0	88.1	86.2	84.3	82.4	80.7	79.0	77.1	75.5	73.9	72.2	70.9	69.2	67.5	65.8	42
43	98.58	96.3	94.3	92.2	90.3	88.3	86.3	84.3	82.4	80.7	79.0	77.1	75.5	73.9	72.2	70.9	69.2	67.5	65.8	43
44	98.61	96.5	94.4	92.4	90.5	88.5	86.5	84.5	82.6	80.9	79.2	77.3	75.7	74.0	72.2	70.5	68.8	67.0	65.5	44
45	98.64	96.6	94.5	92.5	90.6	88.6	86.6	84.6	82.7	81.0	79.2	77.3	75.7	74.0	72.2	70.5	68.8	67.0	65.5	45
46	98.68	96.6	94.6	92.6	90.7	88.7	86.7	84.7	82.8	81.1	79.3	77.4	75.8	74.1	72.2	70.5	68.8	67.0	65.5	46
47	98.71	96.8	94.8	92.8	90.9	88.9	86.9	84.9	83.0	81.3	79.5	77.6	75.9	74.2	72.2	70.5	68.8	67.0	65.5	47
48	98.75	96.8	94.8	92.8	90.9	88.9	86.9	84.9	83.0	81.3	79.5	77.6	75.9	74.2	72.2	70.5	68.8	67.0	65.5	48
49	98.78	96.8	94.8	92.8	90.9	88.9	86.9	84.9	83.0	81.3	79.5	77.6	75.9	74.2	72.2	70.5	68.8	67.0	65.5	49
50	98.81	96.8	94.8	92.8	90.9	88.9	86.9	84.9	83.0	81.3	79.5	77.6	75.9	74.2	72.2	70.5	68.8	67.0	65.5	50

Prøvens nr. etter økende verdi

Prøvens nr. etter økende verdi

For sample sizes larger than 50 plotting position is estimated as:

$$100 \frac{i}{n} \text{ (ordinal number - 0.5)}$$

$$\frac{i}{n} \text{ sample size}$$

EXAMPLE:

Sample Size Ordinal number
51

$$0.98 = \frac{100(i-0.5)}{51}$$

$$2.94 = \frac{100(2-0.5)}{51}$$

$$99.02 = \frac{100(51-0.5)}{51}$$

Tallverdier for Student's t

Ensidig P%	75	80	90	95	97,5	98,75	99,5	99,75	99,95
Tosidig p%	50	60	80	90	95	97,5	99	99,5	99,9
Antall frihetsgrader ν	1	1.000	1.376	3.078	6.314	12.706	25.452	63.657	
	2	.816	1.061	1.886	2.920	4.303	6.205	9.925	14.089
	3	.765	.978	1.638	2.353	3.182	4.176	5.841	7.453
	4	.741	.941	1.533	2.132	2.776	3.495	4.604	5.598
	5	.727	.920	1.476	2.015	2.571	3.163	4.032	4.773
	6	.718	.906	1.440	1.943	2.447	2.969	3.707	4.317
	7	.711	.896	1.415	1.895	2.365	2.841	3.499	4.029
	8	.706	.889	1.397	1.860	2.306	2.752	3.355	3.832
	9	.703	.883	1.383	1.833	2.262	2.685	3.250	3.690
	10	.700	.879	1.372	1.812	2.228	2.634	3.169	3.581
	11	.697	.876	1.363	1.796	2.201	2.593	3.106	3.497
	12	.695	.873	1.356	1.782	2.179	2.560	3.055	3.428
	13	.694	.870	1.350	1.771	2.160	2.533	3.012	3.372
	14	.692	.868	1.345	1.761	2.145	2.510	2.977	3.326
	15	.691	.866	1.341	1.753	2.131	2.490	2.947	3.286
	16	.690	.865	1.337	1.746	2.120	2.473	2.921	3.252
	17	.689	.863	1.333	1.740	2.110	2.458	2.898	3.222
	18	.688	.862	1.330	1.734	2.101	2.445	2.878	3.197
	19	.688	.861	1.328	1.729	2.093	2.433	2.861	3.174
	20	.687	.860	1.325	1.725	2.086	2.423	2.845	3.153
	21	.686	.859	1.323	1.721	2.080	2.414	2.831	3.135
	22	.686	.858	1.321	1.717	2.074	2.406	2.819	3.119
	23	.685	.858	1.319	1.714	2.069	2.398	2.807	3.104
	24	.685	.857	1.318	1.711	2.064	2.391	2.797	3.090
	25	.684	.856	1.316	1.708	2.060	2.385	2.787	3.078
	26	.684	.856	1.315	1.706	2.056	2.379	2.779	3.067
	27	.684	.855	1.314	1.703	2.052	2.373	2.771	3.056
	28	.683	.855	1.313	1.701	2.048	2.368	2.763	3.047
	29	.683	.854	1.311	1.699	2.045	2.364	2.756	3.038
	30	.683	.854	1.310	1.697	2.042	2.360	2.750	3.030
35	.682	.852	1.306	1.690	2.030	2.342	2.724	2.996	
40	.681	.851	1.303	1.684	2.021	2.329	2.704	2.971	
45	.680	.850	1.301	1.680	2.014	2.319	2.690	2.952	
50	.680	.849	1.299	1.676	2.008	2.310	2.678	2.937	
55	.679	.849	1.297	1.673	2.004	2.304	2.669	2.925	
60	.679	.848	1.296	1.671	2.000	2.299	2.660	2.915	
70	.678	.847	1.294	1.667	1.994	2.290	2.648	2.899	
80	.678	.847	1.293	1.665	1.989	2.284	2.638	2.887	
90	.678	.846	1.291	1.662	1.986	2.279	2.631	2.878	
100	.677	.846	1.290	1.661	1.982	2.276	2.625	2.871	
120	.677	.845	1.289	1.658	1.980	2.270	2.617	2.860	
	.6745	.8416	1.2816	1.6448	1.9600	2.2414	2.5758	2.8070	
Tosidig p	0.5	0.4	0.2	0.1	0.05	.025	.01	.005	.001
Ensidig p	0.25	0.2	0.1	0.05	.025	.0125	.005	.0025	.0005

Tabell 3. En- og tosidige verdier for Students t som funksjon av antall frihetsgrader.

95% F- verdier

Antall frihetsgrader for største s^2

		1	2	3	4	5	6	8	12	24	∞		
Antall frihetsgrader for minste s^2	1	161,4	199,5	215,7	224,6	230,2	234,0	238,9	243,9	249,0	254,3		1
	2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,37	19,41	19,45	19,50		2
	3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,84	8,74	8,64	8,53		3
	4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,04	5,91	5,77	5,63		4
	5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,82	4,68	4,53	4,36		5
	6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,15	4,00	3,84	3,67		6
	7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,73	3,57	3,41	3,23		7
	8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,44	3,28	3,12	2,93		8
	9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,23	3,07	2,90	2,71		9
	10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,07	2,91	2,74	2,54		10
	11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	2,95	2,79	2,61	2,40		11
	12	4,75	3,88	3,49	3,26	3,11	3,00	2,85	2,69	2,50	2,30		12
	13	4,67	3,80	3,41	3,18	3,02	2,92	2,77	2,60	2,42	2,21		13
	14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,70	2,53	2,35	2,13		14
	15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,64	2,48	2,29	2,07		15
	16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,59	2,42	2,24	2,01		16
	17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,55	2,38	2,19	1,96		17
	18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,51	2,34	2,15	1,92		18
	19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,48	2,31	2,11	1,88		19
	20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,45	2,28	2,08	1,84		20
	21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,42	2,25	2,05	1,81		21
	22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,40	2,23	2,03	1,78		22
	23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,38	2,20	2,00	1,76		23
	24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,36	2,18	1,98	1,73		24
	25	4,24	3,38	2,99	2,76	2,60	2,49	2,34	2,16	1,96	1,71		25
	26	4,22	3,37	2,98	2,74	2,59	2,47	2,32	2,15	1,95	1,69		26
	27	4,21	3,35	2,96	2,73	2,57	2,46	2,30	2,13	1,93	1,67		27
	28	4,20	3,34	2,95	2,71	2,56	2,44	2,29	2,12	1,91	1,65		28
	29	4,18	3,33	2,93	2,70	2,54	2,43	2,28	2,10	1,90	1,64		29
	30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,27	2,09	1,89	1,62		30
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,18	2,00	1,79	1,51		40	
60	4,00	3,15	2,76	2,52	2,37	2,25	2,10	1,92	1,70	1,39		60	
120	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,17	2,02	1,83	1,61	1,25		120	
∞	3,84	2,99	2,60	2,37	2,21	2,09	1,94	1,75	1,52	1,00		∞	
		1	2	3	4	5	6	8	12	24	∞		

Antall frihetsgrader for største s^2

Tabell 4. F-verdier for énsidig 95% test (svarende til 90% tosidig test).

ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTENE
 BIBLIOTEKET
 Cydes vol 8
 Postboks 8149 Oslo Dep. Oslo 1

ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTENE
 BIBLIOTEKET
 Cydes vol 8
 Postboks 8149 Oslo Dep. Oslo 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

2. nummeret av publikasjonen (for å finne ut)

Arbeidsforskningsinstituttene
 Biblioteket
 Cydes vol 8
 Postboks 8149 Oslo Dep. Oslo 1